

Số: 375 /TM-TTYT

Thượng Bằng La, ngày 07 tháng 11 năm 2025

Thư mời kiểm tra, đánh giá tình trạng Thiết bị  
y tế

## THƯ MỜI KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ Y TẾ

**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa thiết bị y tế**

Hiện nay Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn đang có nhu cầu kiểm tra tình trạng một số thiết bị y tế đang báo hỏng, không sử dụng được. Rất mong được quý công ty đến kiểm tra tình trạng, cùng tìm cách khắc phục để nhanh chóng đưa trang thiết bị vào sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị.

- Danh mục thiết bị cần kiểm tra: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian kiểm tra: Từ 8 giờ 00 phút ngày 12/11/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2025.
- Địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn - Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại liên hệ: Ông Cao Ngọc Thủy; Số điện thoại: 0944683968

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Triệu Thị Nguyệt Ánh**

# PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ CẦN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG

(Theo Công văn số 345 /CV-TTYY ngày 07/11/2025 của Trung tâm Y tế KV Văn Chấn)

| STT | Thông tin máy                                                                                                                                                           | Lỗi hỏng hóc                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Bơm tiêm điện</b><br>- Hãng sản xuất/Nước sản xuất: TERUMO/Nhật Bản<br>- Model: TE-331<br>- Sêri: 1111000147<br>- Năm sử dụng: 2013.                                 | Máy lên nguồn nhưng khi vận hành thiết bị không đạt tốc độ đếm giọt                                      |
| 2   | <b>Bơm tiêm điện</b><br>- Hãng sản xuất/Nước sản xuất: TOP SYRINGE PUMP/Nhật Bản<br>- Model: TOP 5300<br>- Sêri: NM53616E<br>- Năm sử dụng: 2019                        | Các chương trình khi điều khiển loạn thông số trên màn hình, không chọn được chức năng để cài đặt.       |
| 3   | <b>Máy monitor theo dõi sản khoa</b><br>- Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Philip Medizin Systeme/Đức<br>- Model: Avalon FM20<br>- Sêri: DE658419179<br>- Năm sử dụng: 2018 | Máy lỗi không nhận cảm ứng, màn hình không điều khiển được                                               |
| 4   | <b>Máy siêu âm màu 4D</b><br>- Hãng sản xuất/Nước sản xuất: GE Healthcare/Hàn Quốc<br>- Model máy: Logiq P6<br>- Sêri: 316836801<br>- Năm sử dụng: 2012                 | Máy bật không lên nguồn và màn hình khi vận hành                                                         |
| 5   | <b>Đèn chiếu vàng da</b><br>- Model/số hiệu: BT-400<br>- Hãng, nước sản xuất: Bistos/Hàn Quốc<br>- Sêri: EFL60043, EFL60041<br>- Năm sản xuất: 2020                     | Hỏng do không lên đèn led chiếu vàng da (2 bên đèn)                                                      |
| 6   | <b>Máy điện tim</b><br>- Model/số hiệu: SE-3<br>- Hãng, nước sản xuất: Edan Instruments, Inc.<br>- Sêri: 309051-M13105190099<br>- Năm sản xuất: 2013                    | Máy khi vận hành nhiễu tín hiệu, không định dạng được trên giấy in điện tim, không lưu được điện cho máy |
| 7   | <b>Máy điện tim</b><br>- Model/số hiệu: Kencardico 306<br>- Hãng, nước sản xuất: Suzuken Companylimiter<br>- Sêri: 18022910<br>- Năm sản xuất: 2019                     | Máy khi vận hành nhiễu tín hiệu, không định dạng được trên giấy in điện tim, không lưu được điện cho máy |
| 8   | <b>Máy xét nghiệm nước tiểu</b><br>Model/số hiệu: Mission<br>Hãng, nước sản xuất: Acon/Trung Quốc<br>Sêri: 297A15A9<br>Năm sản xuất: 2016                               | Máy khi vận hành không nhận mã vạch, que, lỗi treo, đơ và không xuất được kết quả xét nghiệm             |